

# Prüfanweisung

## EDELRID HMS Bulletproof Triple / Triple FG

Vom Aufruf zur Überprüfung sind die Chargen 2018 01 und 2018 02 der beiden Karabinermodelle betroffen:



HMS Bulletproof Triple  
73727



HMS Bulletproof Triple FG  
73728



Jul² Belay Kit  
Bulletproof Triple  
73732



Mega Jul Sport Belay Kit  
Bulletproof Triple  
73735

### 1 Überprüfung der Chargennummer

Die Chargennummer befindet sich auf der Außenseite des geschlossenen Karabinerstegs.



Wenn auf Ihrem Karabiner die Chargennummer **2018 01** oder **2018 02** vermerkt oder die Kennzeichnung nicht mehr lesbar ist, führen Sie bitte die Überprüfung entsprechend der Anweisung nach Punkt 2 durch.



**PRÜFEN**



Spätere Chargen (wie beispielsweise **2018 03** oder **2019 01**) sind nicht betroffen und können weiter verwendet werden.



**OK**

**2 Überprüfung der Vernietung**

Prüfen Sie, ob der Niet am Schnappergelenk vernietet wurde. Der Niet muss auf der einen Seite einen Kopf haben und auf der anderen Seite flach gedrückt worden sein.



**EINSCHICKEN**



**OK**

**Versand an:**

EDELRID GmbH & Co. KG  
Service  
Achener Weg 66  
88316 Isny im Allgäu  
Germany

**Fragen?** Bitte lesen Sie die Frequently Asked Questions (FAQ)